

Der zusätzliche Oberflächenschutz

Ein schöner Gartenzaun ist die Visitenkarte eines Hauses und dient gleichzeitig als Objektschutz. Damit Ihr GFG-Zaun möglichst lange schön bleibt, verwendet die Gitterfabrik-Grieskirchen Feuerverzinkungen von Stahlteilen durch die Firma Zinkpower und Pulverbeschichtungen der Firma DAWO. Eine Pulverbeschichtung ist eine sehr hochwertige Art, GFG-Zäunen Farbe zu geben; unzählige RAL-Farbtöne und Spezialfarben sind machbar.

Einige wichtige Dinge müssen jedoch beachtet werden.

- Stahlteile können bis zu 2,5 m Höhe bzw. 9 m Länge feuerverzinkt werden. Der klassische Korrosionsschutz der Feuerverzinkung beruht auf der zeitverzögerten Ausbildung einer Zinkpatina durch natürliche Bewitterung. Bei längerer Benetzung mit Wasser oder mangelndem Luftzutritt, z.B. bei Lagerung oder kurzen Lieferketten, können sich diese Schutzschichten nicht immer entsprechend ausbilden; es entsteht sogenannter Weißrost. Dies ist ein natürlicher Vorgang und stellt keine Qualitätsminderung der Verzinkung dar.
- Es können Stückgrößen bis 8,2 m, nur in einzelnen Sonderfällen bis zu 12,0 m, pulverbeschichtet werden.
- Bei Aluteilen entsteht eine besonders glatte Oberfläche. Bei verzinkten Teilen kann die Oberfläche rau sein oder es kann zu Blasenbildungen kommen. Dieses Phänomen tritt auch bei Elementen auf, die nachträglich sandgestrahlt, verzinkt und beschichtet werden, sowie bei Restaurierungen von Zäunen. Dieser Zustand kann nicht als Mangel anerkannt werden.
- Minimale Kratzer, leichte Druckstellen oder kleinste Transportschäden sind bei Zaunmontagen bzw. bei der Zustellung durch die Beschichtungsfirma kaum zu verhindern und können nicht immer vollständig ausgeschlossen werden. Für diese Fälle können Sie einen Farbspray oder ein Farbmuster anfordern.
- Pulverbeschichtete Zäune, die straßenseitig montiert werden und äußeren Einflüssen wie Salz, Streukies, Splitt oder Steinschlag ausgesetzt sind, können Abnützungen aufweisen. Solche Abnützungen sowie Schäden durch Rasentrimmer, Schneeräumung oder sonstige Geräte stellen keine Beschichtungsmängel dar.
- Pulverbeschichtete Zäune nie mit lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten waschen! Ist Ihr Zaun durch Umwelteinflüsse einmal unansehnlich geworden, so waschen Sie ihn einfach mit Wasser und, falls notwendig, mit einem milden Reinigungsmittel ab.
- Hochdruckreiniger nur mit entsprechendem Abstand undmäßigem Druck verwenden! Der Wasserstrahl darf nicht direkt und dauerhaft auf Kanten, Fugen oder beschädigte Stellen gerichtet werden.
- Die Firma GFG ist bekannt für Zuverlässigkeit und Qualität. Sollten an Ihrem Zaun dennoch größere Beschädigungen an der Beschichtung auftreten, werden berechnete Mängel selbstverständlich im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung behoben. Ausgenommen sind nachträglich erfolgte mechanische Beschädigungen, natürlicher Verschleiß sowie Schäden durch unsachgemäße Pflege oder äußere Einwirkungen.

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude an Ihrem neuen GFG-Zaun!